

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP

Operačný program	Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os	3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Investičná priorita	3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof
Špecifický cieľ	3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)
Aktivita	A. Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy

Hlavná aktivita projektu		A1. Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií				
Kód ukazovateľa	Názov ukazovateľa	Definícia/metóda výpočtu	Merná jednotka	Čas plnenia	Príznak rizika	Relevancia k HP
P0122	Plocha zmapovaného územia	Celková plocha, ktorá bola za účelom identifikácie svahovej deformácie (zosuvného územia) zmapovaná prostredníctvom zrealizovaných projektov.	ha	k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu	bez príznaku	Udržateľný rozvoj
P0200	Počet novoidentifikovaných, registrovaných a zmapovaných svahových deformácií	Celkový počet novoidentifikovaných, registrovaných a zmapovaných svahových deformácií na základe zrealizovaných projektov.	počet	k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu	s príznakom	Udržateľný rozvoj

Poznámka:

V tabuľke 10.2 formuláru žiadosti o NFP sa automaticky nadefinujú všetky merateľné ukazovatele s ohľadom na vybraný typ aktivity. Z automaticky nadefinovaných merateľných ukazovateľov projektu je žiadateľ povinný stanoviť "nenulovú" cieľovú hodnotu pre tie merateľné ukazovatele projektu, ktoré majú byť realizáciou navrhovaných aktivít dosiahnuté, pričom žiadateľ je povinný definovať aspoň jeden merateľný ukazovateľov „bez príznaku“ s nenulovou hodnotou.

V prípade merateľných ukazovateľov, ktoré sú vo vzťahu k riešeným hlavným aktivitám projektu **nerelevantné**, sa ako cieľová hodnota uvádza „0“.

Hlavná aktivita projektu		A2. Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií				
Kód ukazovateľa	Názov ukazovateľa	Definícia/metóda výpočtu	Merná jednotka	Čas plnenia	Príznak rizika	Relevancia k HP
P0118	Plocha preskúmaného zosuvného územia	Celková plocha územia svahovej deformácie, ktorá bola preskúmaná na základe zrealizovaných projektov.	ha	k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu	bez príznaku	Udržateľný rozvoj
P0353	Počet preskúmaných svahových deformácií	Celkový počet preskúmaných lokalít (svahových deformácií) prostredníctvom zrealizovaných projektov.	počet	k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu	s príznakom	Udržateľný rozvoj

Poznámka:

V tabuľke 10.2 formuláru žiadosti o NFP sa automaticky nadefinujú všetky merateľné ukazovatele s ohľadom na vybraný typ aktivity. Z automaticky nadefinovaných merateľných ukazovateľov projektu je žiadateľ povinný stanoviť "nenulovú" cieľovú hodnotu pre tie merateľné ukazovatele projektu, ktoré majú byť realizáciou navrhovaných aktivít dosiahnuté, pričom žiadateľ je povinný definovať aspoň jeden merateľný ukazovateľov „bez príznaku“ s nenulovou hodnotou.

V prípade merateľných ukazovateľov, ktoré sú vo vzťahu k riešeným hlavným aktivitám projektu **nerelevantné**, sa ako cieľová hodnota uvádza „0“.

Hlavná aktivita projektu		A3. Monitoring svahových deformácií				
Kód ukazovateľa	Názov ukazovateľa	Definícia/metóda výpočtu	Merná jednotka	Čas plnenia	Príznak rizika	Relevancia k HP
P0115	Plocha monitorovaných svahových deformácií	Celková plocha svahovej deformácie, ktorá je systematicky monitorovaná prostredníctvom zrealizovaných projektov.	ha	k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu	bez príznaku	Udržateľný rozvoj
P0187	Počet monitorovaných	Celkový počet monitorovaných svahových deformácií prostredníctvom zrealizovaných projektov.	počet	k dátumu ukončenia	s príznakom	Udržateľný rozvoj

	svahových deformácií			realizácie aktivít projektu		
P0498	Počet vybudovaných zariadení na monitorovanie svahových deformácií	Celkový počet monitorovacích zariadení, ktoré boli vybudované za účelom monitorovania svahových deformácií (v rámci monitorovacej siete) prostredníctvom zrealizovaných projektov.	počet	k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu	s príznakom	Udržateľný rozvoj

Poznámka:

V tabuľke 10.2 formuláru žiadosti o NFP sa automaticky nadefinujú všetky merateľné ukazovatele s ohľadom na vybraný typ aktivity. Z automaticky nadefinovaných merateľných ukazovateľov projektu je žiadateľ povinný stanoviť "nenulovú" cieľovú hodnotu pre tie merateľné ukazovatele projektu, ktoré majú byť realizáciou navrhovaných aktivít dosiahnuté, pričom žiadateľ je povinný definovať aspoň jeden merateľný ukazovateľov „bez príznaku“ s nenulovou hodnotou.

V prípade merateľných ukazovateľov, ktoré sú vo vzťahu k riešeným hlavným aktivitám projektu **nerrelevantné**, sa ako cieľová hodnota uvádza „0“.

Hlavná aktivita projektu		A4. Sanácia svahových deformácií súvisiacich				
Kód ukazovateľa	Názov ukazovateľa	Definícia/metóda výpočtu	Merná jednotka	Čas plnenia	Príznak rizika	Relevancia k HP
P0031	Celkový povrch rekultivovanej pôdy	Celková plocha upravenej alebo regenerovanej kontaminovanej alebo zdevastovanej pôdy, ktorá sa stala vhodnou pre ekonomické aktivity (s výnimkou neoprávnených, napr. poľnohospodárskych alebo lesníckych aktivít) alebo komunitné aktivity na základe zrealizovaných projektov.	ha	k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu	bez príznaku	Udržateľný rozvoj
P0386	Počet sanovaných svahových deformácií	Celkový počet svahových deformácií, ktoré boli sanované prostredníctvom zrealizovaných projektov.	počet	k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu	s príznakom	Udržateľný rozvoj

Poznámka:

V tabuľke 10.2 formuláru žiadosti o NFP sa automaticky nadefinujú všetky merateľné ukazovatele s ohľadom na vybraný typ aktivity. Z automaticky nadefinovaných merateľných ukazovateľov projektu je žiadateľ povinný stanoviť "nenulovú" cieľovú hodnotu pre tie merateľné ukazovatele projektu, ktoré majú byť realizáciou navrhovaných aktivít dosiahnuté, pričom žiadateľ je povinný definovať aspoň jeden merateľný ukazovateľov „bez príznaku“ s nenulovou hodnotou.

V prípade merateľných ukazovateľov, ktoré sú vo vzťahu k riešeným hlavným aktivitám projektu **nerrelevantné**, sa ako cieľová hodnota uvádza „0“.