



## Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP

Operačný program	Kvalita životného prostredia
Prioritná os	1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ	1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
Aktivita	A. Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
Podaktivita	A2. Sanácia environmentálnych záťaží v súlade s princípom "znečisťovateľ platí"

Kód ukazovateľa	Názov ukazovateľa	Definícia/metóda výpočtu	Merná jednotka	Čas plnenia	Príznak rizika	Relevancia k HP
P0031	<b>Celkový povrch rekultivovanej pôdy</b>	Celková plocha upravenej alebo regenerovanej kontaminovanej alebo zdevastovanej pôdy, ktorá sa stala vhodnou pre ekonomické aktivity (s výnimkou neoprávnených, napr. poľnohospodárskych alebo lesníckych aktivít) alebo komunitné aktivity na základe zrealizovaných projektov.	ha	k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu	bez príznaku	Udržateľný rozvoj
P0385	<b>Počet sanovaných environmentálnych záťaží</b>	Celkový počet environmentálnych záťaží, ktoré boli sanované na základe zrealizovaných projektov.	počet	k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu	s príznakom	Udržateľný rozvoj

P0999 <sup>1</sup>	<b>Percento fyzického pokroku novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry</b>	Ukazovateľ vyjadruje podiel fyzického pokroku projektu realizovaného vo fázach v danom programovom období na celkovom objeme projektových prác. Hodnota ukazovateľa sa stanovuje ako podiel objektivej skladby projektu vo finančnom vyjadrení realizovanej v danom programovom období (výška skutočne zrealizovaných prác vo finančnom vyjadrení) k celkovej hodnote výdavkov projektu	%	k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu – 1. fáza	bez príznaku	N/A
--------------------	--	---	---	---	--------------	-----

### **Poznámka:**

V tabuľke 10.2 formuláru žiadosti o NFP sa automaticky nadefinujú všetky merateľné ukazovatele s ohľadom na vybraný typ aktivity. Z automaticky nadefinovaných merateľných ukazovateľov projektu je žiadateľ povinný stanoviť "nenulovú" cieľovú hodnotu pre oba vyššie uvedené merateľné ukazovatele projektu, ktoré majú byť realizáciou navrhovaných aktivít dosiahnuté.

### **Fázované projekty:**

Na rozdiel od uvedeného v poznámke predchádzajúceho odseku, v prípade, ak fázovaný projekt dokáže v rámci prvej fázy projektu naplniť len merateľný ukazovateľ bez príznaku vytvorený pre fázované projekty (P0999), v takom prípade si žiadateľ vyberá len predmetný merateľný ukazovateľ, ktorý zafinuje s cieľovou hodnotou v tab. 10 formulára ŽoNFP. Žiadateľ zároveň v tab. 7 formulára ŽoNFP zafinuje aj cieľové hodnoty všetkých povinných merateľných ukazovateľov (P0031 a P0385), ktoré budú dosiahnuté po ukončení druhej fázy projektu.

V prípade, ak bude projekt schopný po ukončení prvej fázy projektu naplniť niektorý z povinných merateľných ukazovateľov v určitej hodnote (avšak nie v cieľovej hodnote pre celý projekt), tak žiadateľ v tab. 10 formulára ŽoNFP stanoví pre prvú fázu projektu stav naplnenia predmetného merateľného ukazovateľa (P0031 a/alebo P0385). Zároveň je žiadateľ v tab. č. 7 formulára ŽoNFP povinný zafinovať aj cieľové hodnoty všetkých povinných merateľných ukazovateľov (P0031 a P0385), ktoré budú dosiahnuté po ukončení druhej fázy projektu.

<sup>1</sup> Merateľný ukazovateľ je relevantný pre fázované projekty.